

RAM BACASI TEMİZLİĞİ

- Yangın riski çoğu zaman görünmeyen baca içi birikimden başlar.
- Lif, yağ buharı ve apre kalıntısı kanal içinde tutuşabilir yük oluşturur.
- Amaç: yangın çıkmadan önce birikimi kontrol altına almak.

RISK NEREDE BAŞLAR?

- Makine çıkışı ve ilk sıcak kanal bölümü.
- Dirsekler, yatay hatlar ve düşük hız bölgeleri.
- Fan gövdesi, damper çevresi ve çatı geçişi.

BIRIKIM NEDEN TEHLIKELİ?

- Hava debisi düşer, lokal sıcaklık artar.
- Yağlı lif tabakası yanıcı yüzey oluşturur.
- Kanal yangını filtre, ESP, ısı geri kazanım ve çatı hattına yayılabilir.

MINIMUM PERİYOT

- Vardiya: filtre, koku, fan sesi, yağ haznesi.
- Haftalık: makine çıkışı ve ilk kanal.
- Aylık: dirsek, fan ve çatı çıkışı.
- 3-6 ay: mekanik/kontrollü temizlik.

TEMİZLİK ÖNCESİ GÜVENLİK

- Enerji izolasyonu ve kilitleme-etiketleme.
- Sıcaklık güvenli seviyeye düşmeden giriş yok.
- Kapalı alan ve yüksekte çalışma izni açılmalı.

KANITI OLMAYAN BAKIM EKSIKTİR

- Önce/sonra fotoğraf zorunlu.
- Çıkan atık miktarı kayda girer.
- Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet takip edilir.

YÖNETİM KARARI

- Periyot takvime değil birikim hızına göre belirlenir.
- Apre/yağ yükü arttıkça kontrol sıklaşır.
- Erişim kapağı yoksa risk görülemez.

SON MESAJ

- Ram bacası temizliği maliyet değil, yangın önleme yatırıdır.
- Temizlik + kontrol + kayıt birlikte uygulanmalıdır.
- Bugün kontrol edilmeyen baca, yarın üretimi durdurabilir.